
SAVOIR - FAIRE



tions sp

Décoder les dessins, les documentations techniques, les représentations spécifiques

Décoder le dessin d'ensemble de l'outillage et les documentations techniques des éléments standard.

niveau ON DEMANDE

UC#:=

ldentifier les sous-ensemble, les componsants, les conditions fonctionnelles, nécessaires au fonctionnement.

Enoncer, pour une séquence de fonctionnement, les actions à effectuer, les composants du circuit mécanique concerné et la ou les cotes conditions qui y sont associées.

Enumérer les composants qui participent à une fonction mécanique donnée.

<u>Distinquer</u>, les éléments standard des éléments fabriqués.

ldentifier les éléments fixes et les éléments mobiles d'un outillage.

ON DONNE

- -Le dessin d'ensemble ⁰. *
- -La nomenclature.
- -Le catalogue et toute banque de données.

ble automatisé ou non, dont l'organisation fonctionnelle peut-être défini dans une seule vue même si ce mécanisme est représenté par plusieurs vues.

Le dessin peut être fourni sous forme de fichier informatique (DAO).

ON EXIGE

- -L'identification ne comporte pas plus d'une erreur ou inversion.
- -Toutes les actions, les composants, les cotes conditions, les spécifications fonc-tionnelles à satisfaire au montage sont identifiées.
- -Seuls les composants concernés sont relevés.
- -Les pièces à fabriquer sont identifiées.

₩ niveaux d'exigence pour:


I unité intermédiaire 1 II unité intermédiaire 2

unité terminale

ON D	<u>EMANDE</u>	ON DONNE	ON EXIGE	
sont à réal Localiser, cotes et respecter.	identifier les spécifications à différents élé-	-Le dessin de définition du produit à obtenirLes spécifications.	-Les formes à para- chever et/ou à réali- ser sont identifiées sans erreur de nature à compromettre la fonction.	
		oder le dessin de définition (liage	des éléments constitutifs	d 'un
ON I	DEMANDE	ON DONNE	ON EXIGE	
sont à usi ver. Localiser, cotes et respecter Etablir les dessin de	spécifications à r. relations entre le e définition et le l'ensemble et les	 -Le dessin de définition. -Les croquis nécesaires. -Le dessin d'ensemble. -La nomenclature. -Les spécifications. 	-Les surfaces sont toutes localisées. -Aucune erreur n'est admies dans la localisation et l'identification. -Les surfaces fonctionnelles sont repérées dans le dessin d'ensemble et de définition.	
所以此句。 14. 15. 15. 15. 15. 15. 15. 15. 15. 15. 15				

			1
Déc	nalyser les modes opératoire oder et analyser la chronologie d nents constitutifs d'un outillage.		des
ON DEMANDE	ON DONNE	ON EXIGE	
 -Identifier, analyser *la chronologie des étapes de fabrication des éléments. *la chronologie de la fabrication de l'élé- ment constitutif d'un outillage. -De situer une phase dans la chronologie de l'en- semble. 	-Le dessin d'ensemble de l'outiliage à réaliser et/ou l'étude de fabrication. -Le dessin de définition de l'élément (éventuellement). -Les moyens disponibles. -Les documentations relatives aux moyens de réalisation. -Le dossier de fabrication comprenant: *La gamme générale de fabrication de l'outillage. *Les phases de fabrication des éléments.	Cette compétence ne sera pas évaluée à l'examen.	
[122] Déc et d	coder et analyser la chronologie de montage de l'élément d'un out	des étapes de parachève illage.	ment
ON DEMANDE	<u>ON DONNE</u>	<u>ON EXIGE</u>	
-Identifier et analyser la chronologie des étapes de parachèvement et de montage d'un outillage.	 Le dessin d'ensemble de l'outillage à réaliser et/ou l'étude de fabrication. Le dessin de définition de l'élément (éventuellement). Les moyens disponibles. Les documentations relatives aux moyens de réalisation. Le dossier de fabrication comprenant: La gamme générale de fabrication de l'outilla- 	Cette compétence ne sera pas évaluée à l'examen.	

*Les phases de fabrication des éléments.



C13 Décoder les consignes de sécurité.

	<u>ON DEMANDE</u>	<u>ON DONNE</u>	ON EXIGE	1
I	Citer les consignes de sécurité à mettre en œuvre au poste de travail et de fabrication pour la manutention des matériels et outillages.	–Les documents relatifs à la sécurité.	-Les consignes de sécurité sont claire-ment énoncées et appliquées avec rigueur. Nota : cette compétence sera évaluée au cours du déroutement de l'épreuve C3.	



Préparer et organiser le ou les postes de travail

	ON DEMANDE	ON DONNE	ON EXIGE		
5	Pour tout ou partie d'un outillage, prévoir, mettre en place les moyens nécessaires pour réaliser le travail demandé en respectant : les consignes de sécurité, d'ergonomie. le cahier des charges.	-Le dossier de l'outillage (dessin d'ensemble, dé- tails, nomenclature, etc). -Les processus de fabrica- tion de tout ou partie de l'outillage (gammes, mo- des opératoires). -Le ou les postes de fabri- cation à organiser. -Les moyens disponibles. -Les consignes d'hygiène, de sécurité, d'ergonomie. -Les documents relatifs: *aux montages stan- dard. *aux matériaux spéci- fiques (colles, résines). *aux machines C.N. ou spécifiques. -Le travail à réaliser. -Seuls les éléments néces-	Le poste de travail bien organisé compte tenu des impératifs exigibles et les consignes de sécurité respectées.		
L		saires seront présentés.	<u> </u>		



Complèter les documents techniques nécessaires à la réalisation.

ON DEMANDE	ON DONNE	<u>ON EXIGE</u>	
Etablir ou complèter les croquis, schémasdéfinissants les formes : "d'un élément d'outillage, "d'un outil spécifique. Complèter les documents : "de fabrication, "de montage, "de contrôle. Complèter les documents de suivi de fabrication.	 Le dessin d'ensemble de l'outillage. Le processus de fabrication de tout ou partie de l'outillage. Les documents de fabrication de la pièce à réaliser. Les moyens de fabrication et de contrôle disponibles avec leur documentation technique. Les manuels d'utilisation pour les machines à commande numérique. Toutes banques dé données nécessaires. Les moyens d'assistance informatiques. 	 -Les croquis complémentaires sont établis sans ambiguité, ni erreur sur le site. -Les documents de fabrication, les documents de suivi sont complétés. -Les documents complétés permettent la réalisation conforme aux spécifications de l'élément d'outillage ou de l'outil. 	




Choisir et/ou adapter les paramètres de travail

ON DEMANDE	ON DONNE	<u>ON EXIGE</u>	
Choisir l'outil adapté à la réalisation. Déterminer les paramètres de travail. Adapter les conditions de coupe des outils non standardisés en fonction de leurs caractéristiques et du travail à réaliser.	-Dessin de définition de l'élément à produireEtat initial de l'élémentDocumentation technique relative aux matériaux à usiner, à la coupe, aux outils, à la machine et ses équipements.	Les choix doivent per- mettre la réalisation de l'élément de l'ou- tillage.	



Elablir le procédé de parachèvement de l'élément labriqué.

ON DEMANDE	ON DONNE	<u>ON EXIGE</u>	1
Choisir les moyens et les outillages de parachèvement. Hablir la chronologie des opérations.	 -Les dessins d'ensemble de l'outillage. -Les dessins de définition du produit. -Les consignes de sécurité. -Le temps alloué. -Les nomenclatures et les documentations techniques. 	 Le choix du procédé est rationnel et adapté. L'ordre chronologique est cohérent et permet le respect des spécifications dans les règles de sécurité. 	



	and a company of the company of	ON EXIGE	/
ON DEMANDE	<u>ON DONNE</u>	OIT LAIGE	/-
Etablir la chronologie des opérations. Choisir les moyens et les outillages de contrôle.	-Le poste de contrôle équi- pé	La chronologie per- met le contrôle de l'élément fabriqué.	

CAPACITE: C3 REALISER CONDUIRE

C31 Commande manuelle et/ou numérique dans le respect des règles de sécurité.

Mettre en œuvre et conduire un poste de fabrication à commande manuelle.

ON DEMANDE	ON DONNE	ON EXIGE	
Installer les équipements, l'élément à réaliser, les outils,, sur la machine à utiliser. Régler les paramètres de travail. Réaliser l'élément. Vérifier la concordance des résultats obtenus avec les spécifications fournies. Effectuer les actions correctives éventuelles.	 Le dessin de définition de l'élément à réaliser. Le temps alloué. Les données opératoires. Un poste d'usinage avec les équipements standard et les outils nécessaires. La documentation relative à la machine et à ses équipements. La matière d'œuvre de l'élément à réaliser. Les moyens de contrôle. 	-L'élément est conforme aux spécifications demandées et il est réalisé dans le temps allouéLe poste de travail reste ordonnéLes règles de sécurité sont respectées.	

	.31/	e en œuvre et conduire un poste é érique.	de fabrication à commande
	ON DEMANDE	<u>ON DONNE</u>	ON EXIGE
I	-Introduire le programme en mémoireDélerminer et Introduire les originesMesurer et introduire les dimensions ou jauges d'outilsUsinerVérifier la concordance des résultats obtenus avec les spécifications fourniesEffectuer les actions correctives sur les jauges (éventuellement).	 Le dessin de définition de l'élément à produire. Le temps alloué. Les données opératoires : *mode opératoires, *bordereau de programmation. Une machine à commande numérique avec sa documentation technique, ses équipements standards et les outils nécessaires. Une documentation relative à la programmation. La documentation relative à la sécurité. La matière d'oeuvre de l'élément à usiner. Les moyens de contrôle nécessaires. 	-L'élément est conforme aux spécifications demandées et il est réalisé dans le temps allouéLe poste de travail reste ordonnéLes règles de sécurité sont respectées.
		ttre en oeuvre et conduire un ntage ou de finition spécifiq	Je,
<u> </u>	ON DEMANDE	DN DDNNE	ON EXIGE
I	résultats obtenus avec les spécifications fournies.	-Le dessin de définition de l'élément à produire. -Le temps alloué. - Les données opératoires : . Mode opératoires ; . bordereau de programma- - Une machine à électro- sérosion à fil ou par enfonça ge, - ou une rectififieuse plane - ou le matériel de polissag et de finition éventuellemen portatif - ou les accessoires spécifiques pour machines à command manuelle.	e t

	1		-
	ON DEMANDE	<u>ON DONNE</u> <u>ON EXIGE</u>	
II	- Introduire le programme en mémoire - Déterminer et introduire les origines.	Les machines seront accompagnées de leur documentations technique et de leur équipements standards ainsi que les outils nécessaires. -Une machine à commande numérique avec es a documentation technique, ses équipements standards et les outils nécessaires. - Une documentation relative à la programmation. - La documentation relative à la sécurite. - La matière d'oeuvre de l'élément à usiner.	
		Les moyens de contrôle nécessaires.	

nique correspondante (y compris la sécurité). -Les moyens de contrôle

nécessaires.

CAPACITE: C4

CONTROLER



Vérifier la conformité, la qualité des éléments de l'outillage

L	ON DEMANDE	<u>ON DONNE</u>	ON EXIGE	/
D	Assurer le contrôle permanent de la conformité et de la qualité des éléments constitutifs de l'outillage, c'est-à-dire, contrôler, en cours et en fin de réalisation : les dimensions, la géométrie, l'aspect des éléments fabriqués.	 Le dessin d'ensemble de l'outillage. Les dessins de définition. Les spécifications à contrôler. 	-La procédure adop- tée permet de réali- ser les contrôles, l'interprétation des résultats est correcte.	

Effectuer le contrôle géométrique, dimensionnel, fonctionnel de l'outillage.

421

421 Assurer le contrôle géométrique, dimensionnel d'un outillage.

métrique, dimensionnel l'outillage et	ensemble de -La procédure adoptée fou l'étude de permet de réaliser	
qualité du montage. -Les dessins de	s charges du résultats est correcte.	

	422 Vé	rifier le bon fonctionnement d'un c	outiliage.	
	ON DEMANDE	ON DONNE	ON EXIGE	
Ш	Assurer le contrôle des éléments mobiles. *Contrôler les moments. *Contrôler la fonction des mécanismes. *Eventuellement contrôler les circuits. -Rendre compte des anomalies éventuelles.	 -Le dessin d'ensemble de l'outillage, et/ou l'étude de tabrication du produit. -Les dessins de définition. -Le cahier des charges du produit. -Les moyens de contrôle nécessaires. 	-Les résultats sont consignésL'outillage est contorme aux spécificationsEn cas d'anomalies elles sont impérativement signalée.	
		aux vérifications de confo		
L	ON DEMANDE	ON DONNE	ON EXIGE	
	Participer à la réception de l'outillage sur une presse. Vérifier le fonctionnement mécanique de l'outillage. Lujecter, couler, découper, former une matière	 -Dessin du produit. -Dessin d'ensemble de l'outillage. -Nomenclature de l'outillage. -L'outillage du poste d'essai. 	-Cette compétence ne sera pas évaluée à l'examen.	
	d'essai.	 -Les outiliages. -Les moyens de manutention. -Les règles de sécurité. -Matières d'essai. -Les moyens de contrôle appropriés. 		

		articiper aux vérifications de cor roduit oblenu .	nformité du	
9.5	ON DEMANDE	ON DONNE	ON EXIGE	
	-S'intégrer à une équipe chargée de la réception de l'outillage sur le site de production.	–Le site d'essai. –L'équipe d'essai.	-Cette compétence sera éventuellement évaluée lors du sta- ge industriel.	

\

CAPACITE: C5,

MAINTENIR EN ETAT




Assurer la maintenance des moyens de tabrication.

ON DEMANDE	ON DONNE	ON EXIGE	
-Assurer la maintenance de l' niveau des moyens de fabrication en respec- tant les règles de sécurité.	 La notice d'entretien de la machine ou de l'appareil. Les consommables nécessaires. La norme NE X60.011 	 -La maintenance est effectuée en respectant les règles d'hygiène et de sécurité. -L'outil de fabrication est maintenu en état 	
		de fonctionnement (ou voir C5.3).	/



Faire appel aux intervenants qualifiés st nécessaire

ON DEMANDE	ON DONNE	ON EXIGE	
-Etre capable de décrire une anomalie ou un dys- fonctionnement pour per- mettre une remise en état par des intervenants.	-Les documents techniques relatifs aux matériels et outillages sous la responsabilité du chef d'atelier.	-La description est for- mulée clairement et avec sutfisamment de précision.	



	<u>ON DEMANDE</u>	ON DONNE	ON EXIGE	. /
Ш	S'intégrer dans une équipe de maintenance et participer à la remise en état d'un outillage.	 Le dossier de l'outillage. Le produit défectueux ou le dernier réalisé. Le rapport écrit ou verbat. Les éléments nécessaires à la remise en état. Au sein de l'équipe de maintenance. Moyens de manutention. Les règles de sécurité au sein de l'équipe de maintenance. 	-L'outillage est remis en état de réaliser normalement un pro- duit conforme au ca- hier des charges en respectant les règles d'hygiène et de sé- curité.	

C53

Faire appel aux intervenants qualifiés si nécessaire.

ON DEMANDE	<u>ON DONNE</u>	<u>ON EXIGE</u>	. ,
Etre capable de décrire une anomalie ou un dys- fonctionnement pour per- mettre une remise en état par des intervenants.	-les documents techniques relatits aux maté- riels et outillages sous la responsabilité du chef d'atelien	-La description est for- mulée clairement et avec suffisamment de précision.	

RAPPEL DE DEFINITIONS (Normes NF et BTE)

PROCESSUS : - Ensemble des ACTIONS (successives ou simultanées) exercées sur les articles

- Suite des usinages, chronologie des états actifs, enchaînement des macro-opérations.

NOTA: Il existe 3 actions possibles:

- . a) opérations
- b) transferts
- . c) stockage

GAMME de PRODUCTION : Enumération de la succession des actions nécessaires à la réalisation d'un article

GAMME D'OPERATIONS : Gamme de production pour une entreprise ou l'action prédominante est l'opération

-:-:-:-:-:-:-

OPERATION : ACTION de transformation de la matière ayant pour but d'agir sur ces caractéristiques

Tâche élémentaire active, amenant de la valeur ajoutée

PROCEDURE : Algorithme, chek-list , déroulé opératoire

PROCEDE: solution technologique pour la transformation

PHASE: un démontage de la pièce (changement d'isostatisme) correspond à un changement de phase

PASSE : Etat fugace qui permet de passer de l'état initial à l'état final

PIECE : Elément appartenant à l'outillage

PRODUTT : Elément obtenu par l'outillage

SCUS-PHASE: correspond à un changement de direction de la pièce

LIMITES DE COMPLEXITE

Concernent les compétences C.2. - C.3. -C.4. - C.5.

Pour les commétences C.1., elles sont précisées au descriptif les concernant.

Lorsmu'il n'v a pas de mention particulière, tout type d'outillage pourra être étudié.

I - LIMITES APPLICUEES AU PRODUIT

Complexité des formes (toutes dominantes)

- Au maximum, trois volumes extérieurs principaux
- Par rapport au trièdre de référence, les axes de deux d'entre eux sont rempendiculaires au plan de projection
- Les surfaces correspondant à chacune des projections sont limitées par des cercles ou des ellipses et/ou des droites.

II - LIMITES APPLICUEES AUX CUTILLAGES

		A	В	С	\displaystart \dinto \displaystart \displaystart \displaystart \displays	4
	SPECIFICITES TECHNIQUES				Modèle	Moule
A	JOINT PLAN					
1	1 plan	х	x	x	x	х
2	Plans décalés		x	x	х	х
3	Réglé dévelopable		-			
4	Gauche			ļ		
5	·					
6			ļ			
В	TYPE D'EJECTION					<u> </u>
1	Ejecteur rond	х	х			
2	Ejecteur de forme			<u> </u>		
3	Plaque dévêtisseur		x	<u> </u>		·
4	Combinaison des types					
5						
6						

		A	В	C	D	
	SPECIFICITES TECHNIQUES				Modèle	Moule
С	ALIMENTATION					
1	Seuil normal	х		x	ļ	x
2	Capillaire					
3	Décarottage auto	x				
4	Sans déchets canaux	ļ		ļ		
5	Pièce à pièce	<u> </u>	x	x		х
6	Rouleaux ou bandes	<u> </u>				
D	CONTRE-DEPOUTLIE)				<u> </u>
1	Extérieure	V				<u> </u>
2	Intérieure (novaux éclipsables)	N.	existe pas	<u> au nive</u> s	ш	ļ
3	Dévissage	<u> </u>				
4	Noyautage					<u> </u>
5	Pont démontable	<u> </u>				
6						
			1			
				,		
	·			<u> </u>		
				1	ĺ	

Limi	Limites appliquées aux outillages (SUTTE) EDECTRICUTES TECHNIQUES A B C D						
	SPECIFICITES TECHNIQUES	A	B	С	Modèle	Moule	
E	NOMBRE D'EMPREINTES						
1	1	х	х	х	х	х	
2	Plus d' 1			х		х	
3				ļ			
4			<u> </u>	ļ			
5			<u> </u>	ļ			
6						ļ	
F	TRAITEMENTS						
1	TTh - Thermo-chimique					<u> </u>	
2	Traitements de surface			x			
3						<u> </u>	
4				<u> </u>		<u> </u>	
5						ļ	
6						<u> </u>	

III - LIMITES APPLICUEES AUX USINAGES

Toutes dominantes

Machines conventionnelles

FRAISAGE

- . fraisage par broche verticale, horizontale et oblique (1 seul axe)
- fraisage par mise en position de la pièce inclinée
- . Usinage sur plateau circulaire
- . Surfaces de révolution intérieure
 - Alésage (alésoir machine et appareil à aleser)
- . Utilisation de fraises de formes

TOURNAGE (type T3)

Mors doux, durs, pinces

- surfaces intérieures (foret alésoir)
- surfaces extérieures

Entrepointe et sur plateau

RECTIFICATION

Surfaces // et 1

Machines à C.N.

Machine à 3 axes commutables

AFFUTACE

Outils de tour, Forets

POLISSAGE PONCAGE

MACHINES SPECIFICUES

Surface plane et de révolution

Surface inclinée sur un seul plan

Tous travaux d'indexation et d'interpolation

D > 6 $1 \lesssim 5D$ $1 \lesssim 3D$

Standard et monocoupe

1 < à 1,5D

Epaulements et formes exclus

Broche normale à un plan du référentiel Support de la pièce i à l'axe de la broche

Extérieurs à charioter, couteau à dresser sur machine et manuel Ø 3 à 20

Qualité R 1

Couramment employées dans la dominante